



<東西測線の調査結果>

本件敷地の地下の地層や岩盤に  
何ら変位、変形は存在していない

本件敷地内シームが地下深部に連続しないこと及び本件  
敷地の地下には断層は存在しないことをあらためて確認

<VSP探査の概要>

別図 本件敷地及び敷地前面海域におけるVSP探査等の概要及び調査結果